

Lillerød Boligforening

AFDELING 17, Engbuen

23. september 2008

Fugtproblemerne i bebyggelsen og arbejder i bebyggelsen

På Lillerød Boligforenings vegne skal vi hermed meddele dig følgende:

Byggeskadefonden og rådgiver fra Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S har den 14. august 2008 gennemgået de 7 lejemål med fugtproblemer.

Boligkontoret afventer nu endelig godkendelse af skaden i Byggeskadefonden og ikke mindst konklusion fra rådgiver.

Efter anvisning fra rådgiver er varmemester Birk Pedersen nu i gang med at undersøge brønde og faskiner, og dette gøres ved løbende at måle vandstanden.

I Engbuen 71 – 77 (punkthus) opstilles i næste uge stillads.

I samarbejde med firmaet Bucholdt skal det undersøges hvorfor der kommer vand på loftet.

Med venlig hilsen
Boligkontoret Danmark

Finn Weidekamp
Forretningsfører